目安値は、ホームと車両の段差が3センチメートル以下(乗車率100パーセントから150パーセント程度)、隙間が7センチメートル以下としています。

車両形式、混雑状況等により、段差・隙間の寸法は変動し、低床化した車両では段差は小さくなります

車両の進行方向先頭を1番乗降口とする。

令和6年10月15日現在

桜通線 プラットホームと車両の段差と隙間の状況 徳重方面行き

太閤通駅 1 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

名古屋駅 3 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

国際センター駅 1番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

丸の内駅3番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

久屋大通駅 3 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

高岳駅1番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。

ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

車道駅1番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

今池駅3番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

吹上駅 1 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

御器所駅3番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

桜山駅 1 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

瑞穂区役所駅 1 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

瑞穂運動場西駅1番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

新瑞橋駅3番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

桜本町駅1番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

鶴里駅1番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

野並駅1番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

鳴子北駅 1 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口は1番乗降口から20番乗降口です。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口は1番乗降口から11番乗降口です。

相生山駅 1 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口は1番乗降口から20番乗降口です。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口は1番乗降口から20番乗降口です。

神沢駅1番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口は1番乗降口から20番乗降口です。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

徳重駅1番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口は1番乗降口から20番乗降口です。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

令和6年10月15日

桜通線 プラットホームと車両の段差と隙間の状況 太閤通方面行き

徳重駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口は1番乗降口から20番乗降口です。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

神沢駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口は1番乗降口から20番乗降口です。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

相生山駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口は1番乗降口から20番乗降口です。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口は1番乗降口から20番乗降口です。

鳴子北駅 2 番線

野並駅2番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口は1番乗降口から20番乗降口です。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口は14番乗降口から20番乗降口です。

鶴里駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

桜本町駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

新瑞橋駅 4 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

瑞穂運動場西駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

瑞穂区役所駅 2番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

桜山駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

御器所駅4番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

吹上駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

今池駅 4 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。

ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

車道駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

高岳駅 2番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

久屋大通駅 4番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

丸の内駅 4番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

国際センター駅 2番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

名古屋駅 4 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

太閤通駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。